

БРОНЯ МАРК III

ШЕЯ (1)

После завершения сборки нагрудника мы начнем собирать элементы, обеспечивающие крепление и подвижность головы.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

88А Шарнир головы



88В Опора шарнира головы



88С Корпус шарнира шеи 1



88D Корпус шарнира шеи 2




LP
2 x 5 мм



SP
2 x 9,5 мм




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.




Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ЭТАП 1 СБОРКА ШАРНИРА ГОЛОВЫ



1 - Соедините шарнир (88А) с опорой (88В) так, как показано на фотографии. Обратите внимание на расположение этих деталей. Соедините обе детали одним винтом SP, но не закручивайте его слишком туго, чтобы конструкция не потеряла свою подвижность.


ЭТАП 2 СБОРКА КОРПУСА ШАРНИРА ШЕИ



1 - Две детали (88С) и (88D) образуют корпус, в который будет вставляться шарнир шеи. Соедините эти детали вместе и скрепите двумя винтами LP.

Эти два элемента готовы; они очень важны для подвижности головы костюма-брони Марк III.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ




РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШАРНИРА ГОЛОВЫ



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ШАРНИРА ГОЛОВЫ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА ШАРНИРА ШЕИ



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ КОРПУСА ШАРНИРА ШЕИ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ШАРНИРА ГОЛОВЫ И КОРПУСА ШАРНИРА ШЕИ



ШАРНИР
ГОЛОВЫ

КОРПУС
ШАРНИРА ШЕИ

Теперь, когда торс модели собран, пришло время заняться другими элементами брони, начиная с шеи.

