

БРОНЯ МАРК III

ПРАВЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Голеностопный сустав крайне важен для устойчивости модели, поэтому его нужно собрать как можно лучше.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

54A Нижняя часть голени



54B Шайба голеностопного сустава



54C Ось сустава




54D Крышка шарнира



MP
2,3 x 15 мм



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.



Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.


ЭТАП 1 СБОРКА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ВЫПУСК 47



1 - Подготовьте правый ботинок, собранный в выпуске 47. Снимите защиту подъема стопы, чтобы она не мешала сборке. Шайбы (54В) необходимо расположить с обеих сторон отверстия в нижней части детали (54А).

2 - Удерживайте шайбы (54В) с обеих сторон детали (54А). Будьте внимательны, чтобы правильно расположить их у одного и того же отверстия.



3 - Продолжая удерживать шайбы, аккуратно вставьте деталь (54А) в предназначенный для нее паз в ботинке.



4 - Вставьте ось (54С) в отверстие таким образом, чтобы она прошла через все детали сустава. Если ось входит слишком туго, ее можно подточить надфилем.




ПРАВЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

ЭТАП 2 ФИКСАЦИЯ ОСИ



1 - Установите крышку шарнира (54D) на свое место так, как показано на фотографии.



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ


2 - Удерживая крышку (54D) пальцами, вставьте винт MP с другой стороны ботинка, в отверстие оси (54C), и закрутите его, пока он не войдет в отверстие крышки (54D). Плотнo затяните данный винт.

Эта часть правой ноги готова.
Установите защиту подъема стопы на свое место.




РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ЭТАП 1



ЭТАП 2



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОГО ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

