

БРОНЯ МАРК III

ПРАВАЯ ГОЛЕНЬ (6)

В этом выпуске продолжается работа над правой голенью. Мы установим голенную пластину, которая закрывает внутренние механизмы.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

63А Голенная пластина



63В Петля 1



63С Петля 2




EM
1,7 x 4 мм



LP
2 x 4 мм




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.



Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ЭТАП 1 СБОРКА ПЕТЛИ



1 - Петля собирается из деталей (63B) и (63C), а затем крепится к пластине (63A). Соедините указанные детали так, чтобы их отверстия совпали, после чего скрепите обе детали винтом LP.



2 - Переверните петлю и закрутите еще один винт LP.

Петля готова. Проверьте, чтобы она свободно двигалась, но при этом не болталась. Если вы чувствуете, что петля движется слишком туго, то ослабьте винт на пол-оборота.




ПРАВАЯ ГОЛЕНЬ (6)

ЭТАП 2 УСТАНОВКА ПЕТЛИ



1 - Установите собранную петлю на деталь (63A) так, как показано на фотографии. Закрепите петлю двумя винтами EM.



Теперь мы можем установить голенную пластину на свое место, чем и займемся в следующем выпуске.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ (6)

ЭТАП 1



ЭТАП 2



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ (6)

