

# БРОНЯ МАРК III

## ТОРС (6)

Сборка внутренних элементов торса начинается с детали, к которой будут крепиться оси рук.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

77A Осевая база 1




77B Осевая база 2



LP  
2x5 MM



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.





Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.


## ЭТАП 1 СБОРКА ОСЕВОЙ БАЗЫ



1 - Коробочка, состоящая из деталей 77А и 77В, — это центральный элемент, к которому будут крепиться оси рук. Позднее она будет помещена внутрь торса.



2 - Соедините детали (77А) и (77В) — они соединяются только в определенном положении. Скрепите обе эти детали двумя винтами LP. Не закручивайте винты слишком туго, поскольку в будущем их потребуется открутить для доступа внутрь.




Центральная деталь осей рук готова для установки в торс.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОСЕВОЙ БАЗЫ




## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ОСЕВОЙ БАЗЫ



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕВОЙ БАЗЫ В ТОРСЕ

ВИД СЗАДИ



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕВОЙ БАЗЫ В ТОРСЕ

ВИД СПЕРЕДИ



ОСЕВАЯ БАЗА

ТОРС