

БРОНЯ МАРК III

ТОРС (16)

Теперь, когда передняя и задняя части торса соединены, мы начнем добавлять последние детали на переднюю часть брони.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

87А Нагрудник



87В Правая боковая деталь 1



87Е Левая боковая деталь 1



87С Правая боковая деталь 2



87F Левая боковая деталь 2



87D Правая боковая деталь 3



87G Левая боковая деталь 3




87Н Экран дугового реактора



IP
1,7 x 4 мм




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.




Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.


ЭТАП 1 УСТАНОВКА ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ БОКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ



1 - Установите правые боковые детали (87B), (87C) и (87D) на нагрудник (87A). Обратите внимание, что сзади они помечены буквами R1, R2 и R3 соответственно. Первая деталь устанавливается в верхней части нагрудника, а остальные — ниже, согласно их номерам. Каждая деталь крепится к нагруднику с помощью двух штифтов.



2 - Аналогичным образом установите на свои места левые боковые детали (87E), (87F) и (87G). Они помечены буквами L1, L2 и L3 соответственно.



ЭТАП 2 УСТАНОВКА ЭКРАНА ДУГОВОГО РЕАКТОРА



1 - Установите прозрачный экран дугового реактора (87H) внутрь нагрудника (87A) и закрепите его двумя винтами IP. Мы советуем поначалу не закручивать оба винта до упора, а сделать это только после того, как экран встанет правильно на свое место.

Одна из самых заметных деталей костюма-брони Марк III — нагрудник — теперь готова к установке на собранный вами торс.



РАСПОЛОЖЕНИЕ БОКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НАГРУДНИКА



РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭКРАНА ДУГОВОГО РЕАКТОРА



РЕЗУЛЬТАТ УСТАНОВКИ ЭКРАНА ДУГОВОГО РЕАКТОРА

ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЗАДИ

