

# БРОНЯ МАРК III

## ШЕЯ (2)

В данном выпуске будут соединены передняя и задняя бронированные пластины шеи, что завершит сборку этой части костюма-брони Марк III.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

89A Защита  
шеи 1



89B Защита  
шеи 2




GP  
2,3 x 5 мм



KP  
1,7 x 5 мм



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.



Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.


## ЭТАП 1 УСТАНОВКА ШАРНИРА ГОЛОВЫ И КОРПУСА ШАРНИРА ШЕИ

ВЫПУСК 88




89A

GP



89A

GP




1 - В корпусе шарнира из выпуска 88 остались свободные отверстия для винтов. Вставьте в них два винта GP и слегка закрутите, чтобы было проще установить корпус на свое место. Поместите корпус внутрь защиты шеи (89A) и крепко закрутите винты.

ВЫПУСК 88



2 - Поместите шарнир головы из выпуска 88 внутрь защиты шеи (89A). Для этого вставьте его нижнюю плоскую часть в щель так, как показано на фотографии.

## ЭТАП 2 СБОРКА ЗАЩИТЫ ШЕИ



1 - Поместите защиту шеи (89B) поверх детали (89A) и закрепите двумя винтами КР.

## ЭТАП 3 СОЕДИНЕНИЕ С ТОРСОМ




1 - Наконеч поместите собранную защиту шеи в торс, соединив ее с шейным шарниром (79F). Разместите деталь так, как показано на фотографии, и слегка надавите до щелчка.

Весь узел представляет собой двойной шарнир, позволяющий шее и голове двигаться.



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШЕИ



## СОБРАННАЯ ШЕЯ

